

## 稲田中学校の台風 21 号による被災状況について

- 1 被災日時 平成 29 年 10 月 23 日未明（台風 21 号）
- 2 被災箇所 サッカーグラウンド法面
- 3 被災規模 法面崩落 幅約 50 m 高さ約 10 m
- 4 今後の予定 H29.11 ~ H29.12 地質試験（ボーリング調査等）  
H30.1 ~ H30.2 実施設計、工事契約  
H30.3 ~ 復旧工事（約 4 カ月間）

※なお、公立学校施設災害復旧事業（国補：率 2 / 3）にて行います。

